

TECNIPAR

Com a gente, sua obra rende mais

PLANO DE MANUTENÇÃO

SERRA CIRCULAR

SCT 400



PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

Diariamente antes do início das atividades deve-se fazer uma inspeção do equipamento, para isso tenha certeza de que o mesmo encontra-se desconectado da rede elétrica, deve-se observar os seguintes componentes:

- Lamina de corte, vistoria-la girando manualmente em busca de fissuras, dentes quebrados, empenamento ou desgaste excessivo, caso seja constatado alguma dessas avarias, substitua a lamina imediatamente.

- Proteção da lamina de corte, deve-se vistoria-lo para garantir que o mesmo encontra-se liberado para o uso, sem folgas nos parafusos de fixação, que o permitam encostar na lamina, e sem que haja algum objeto ou resíduo de corte anterior trancando o mesmo.

- Captador de serragem, devera ser verificar se o mesmo não esta com a saída obstruída por serragem úmida ou resíduos maiores.

- Verificar o cabo de alimentação, desde a maquina até o ponto de ligação à rede elétrica, se não esta esmagado ou com inicio de ruptura.

Semanalmente deve-se realizar uma vistoria no seguintes componentes:

- Porca de aperto da lamina, verificar se a mesma encontra-se devidamente apertada.

- Parafusos de fixação do motor, se encontram-se devidamente apertados.

- Verificar se as proteções laterais da maquina estão montadas e com seus parafusos devidamente apertados.

- Verificar o aperto dos parafusos do captador de serragem.

- Verificar o aperto dos parafusos de fixação da mesa de corte, quando esta estiver em uso.

- Verificar o funcionamento do botão de emergência.

Na falha de algum desses componentes devera ser acionado a equipe de manutenção.

Vida útil do equipamento:

A SERRA CIRCULAR TECNIPAR SCT400 é um equipamento extremamente robusto e versátil, foi projetada para suportar e atender a necessidade dos canteiros de obra, sua vida útil esta relacionada diretamente aos cuidados e manuseio a ela tomados, em condições adequadas de uso, estimasse uma vida útil superior a 10 anos em operação normal.



SERRA CIRCULAR

SCT 400

Tecnipar Máquinas e Metalurgia LTDA
CNPJ: 93.998.953/0001-71
Rua Antônio Zanini, 1099, Bairro São José
Caxias do Sul - RS
Fone: (54) 3224 1955
Site: www.tecnipar.ind.br